

КДС см. таблицу
Каталог деталей и сборочных единиц

Количество листов

1

Лист

ОСНОВАНИЕ: Извещение на изменение ВК 1200-1547-01 от 30.05.2022.

Бюллетень У4R 2026-4 БЭ	МОДЕЛЬ ТРАКТОРА	1025/1025.4/1025.4К/1025.5/1025.6/1220.1/1220.5/1220.6/ 1220.7/1221/1221.4/1221.5/1221.6
----------------------------	-----------------	---

Аннотация:

Замена в валу 80-1601050-01, входящем в корпус сцепления, шарикового подшипника 115К5 ГОСТ 8338-75 на роликовый ВЗК 1600.01 подшипник 6-12115 для исключения передачи усилий через тела качения подшипника при монтаже и устранения поломок подшипника.

Содержание изменений:

Группа 16. Сцепление

Подгруппа 1601. Корпус сцепления

Имеется:

Подшипник 115К5 ГОСТ 8338-75.

Должно быть:

ВЗК 1600.01 Подшипник 6-12115.

№ п/п	Обозначение КДС	Номера изменяемых страниц и позиций в КДС
1	1025-0000010 КДС (2009)	страница 109, позиция 16
2	1025.4-0000010 КДС (2009) (1025.4 Deutz)	страница 29, позиция 16
3	1025.4-0000010-01 КДС (ММЗ 2009)	страница 29, позиция 16
4	1025.4К-0000010 КДС (2021) (1025.4К Cummins)	страница 38, позиция 4
5	1025.5-0000010 КДС (2013) (1025.5 ММЗ)	страница 47, позиция 16
6	1025.6-0000010Б КДС (2018) (1025.6 ММЗ)	страница 40, позиция 16
7	1220.1-0000010 КДС (2011) (1220.1/1220.3/1220.4 ММЗ)	страница 45, позиция 16
8	1220.5-0000010 КДС (2013) (1220.5 ММЗ)	страница 51, позиция 16
9	1220.6-0000010 КДС (2018) (1220.6 ММЗ)	страница 40, позиция 16
10	1220.7-0000010 КДС (2020) (1220.7/1025.7/1221.7 Caterpillar)	страница 41, позиция 4
11	1221-0000010 КДС (2009)	страница 37, позиция 16
12	1221.4-0000010 КДС (2009)	страница 30, позиция 16
13	1221.4-0000010-01 КДС (2009)	страница 28, позиция 16
14	1221.5-1000010 КДС (2013)	страница 44, позиция 16
15	1221.6-0000010 КДС (2017)	страница 40, позиция 16
16	1221.6-0000010Б КДС (2018)	страница 40, позиция 16